

闲置空调机组、超声波清洗机共3台转让P20200529002

序号	厂区	资产编号	设备名称	品牌	规格型号	购入时间	使用年限	是否 保税	是否堪用	备注说明 (设备现状描述)	缺失部件状况	现有附属 备品情况	建议处理 方案
1	鸿观	G4658609	空调机组	特灵	CGAH060	200710	12年	否	否(使用前 需维修)	加工部现有A2/5F配套真空炉水系统制冷冰机3台(一大两小)·随着使用年限增加(2007年11月购入·已持续使用12年)两台小冰机老化严重且故障发生频率逐步增高且耗能高·导致产能较高或设备淬火排配较密集时瞬间温升较高·同时短时间内无法降温至合理温度·且故障后维修周期长(1~2个月)·维修成本高等问题点·基于故障率·维修成本·耗能高等多方面综合考虑·申请将现有2台小冰机申请报废处理(系统已申请并已签核至会计处)·加装2台合适冷却塔(底耗能)使用；	有(控制面板丢失)	无	对外出售
2	鸿观	G4658709	空调机组	特灵	CGAH060	200710	12年	否					
3	鸿观	C4047509	科伟达超声波清洗机	科伟达	KWT-30144SF	200704	12年	否	否(已无法使用)	因该设备购买较早且使用频率高·在后期的使用过程中暴露出加热系统频繁故障(结构设计问题·不易改造·维护成本高)的问题点；同时鸿观A7栋五金产品网带生产线机停产该设备处于故障、闲置状态；	有(部份配件已丢失且加热功能已失效)	无	对外出售