

闲置汰旧机械手、模温机、流水线、冰水机、UV机、快捷等成型机附属设备共716台出售

序号	厂区	资产编号	设备名称	品牌	规格型号	重量(T)	购入时间	出厂时间	税率	使用年限	是否保税	是否解除海关监管	是否堪用	设备现状描述	设备存放位置
1	武汉	C0380108	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201210	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
2	武汉	C0380708	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201210	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
3	武汉	C0394408	机械手	海尔	HHM1-700	0.17	201211	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
4	武汉	C0395908	机械手	海尔	HHM1-700	0.17	201211	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
5	武汉	C0396008	机械手	海尔	HHM1-700	0.17	201211	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
6	武汉	C0397308	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201211	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
7	武汉	C0399808	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201211	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
8	武汉	C0400108	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201211	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
9	武汉	K0109208	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201001	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
10	武汉	K0109308	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201001	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
11	武汉	K0109408	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201001	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
12	武汉	K0109608	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201001	200912	13%	10.4	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
13	武汉	K0115708	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201001	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
14	武汉	K0116308	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201001	200912	13%	10.4	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
15	武汉	K0116408	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201001	200912	13%	10.4	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
16	武汉	K0116508	机械手	海尔	HHM5-600	0.16	201001	200912	13%	10.4	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
17	武汉	K0120408	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201004	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
18	武汉	K0120508	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201004	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
19	武汉	K0120608	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201004	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
20	武汉	K0120708	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201004	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
21	武汉	K0120908	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
22	武汉	K0121108	机械手	海尔	HHM5-600	0.6	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
23	武汉	K0136908	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
24	武汉	K0137008	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
25	武汉	K0137108	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
26	武汉	K0137208	机械手	海尔	HHM1-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
27	武汉	K0137308	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
28	武汉	K0137408	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
29	武汉	K0137508	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
30	武汉	K0137608	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
31	武汉	K0137708	机械手	海尔	HHM1-700W	0.17	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋

[illegible]

66	武汉	C0310198	机械手	群宝	AT-MB700R	0.17	200311	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
67	武汉	C0310200	机械手	群宝	AT-MB700R	0.17	200311	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
68	武汉	C9808077	机械手	群宝	AT-MD800D	0.18	199809	199808	13%	21.7	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
69	武汉	C9905061	机械手	群宝	AT-MB700	0.17	199906	199905	13%	21	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
70	武汉	C9912073	机械手	群宝	ATMB-700RD	0.17	200001	199912	13%	20.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
71	武汉	C0137408	机械手	海尔	HHM5-800W	0.18	201011	201010	13%	9.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
72	武汉	C0054308	机械手	海尔	HM1-800w(200T/25	0.18	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
73	武汉	C0054408	机械手	海尔	HM1-800w(200T/25	0.18	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
74	武汉	C0054508	机械手	海尔	HM1-800w(200T/25	0.18	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
75	武汉	C0054608	机械手	海尔	HM1-800w(200T/25	0.18	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
76	武汉	C0052408	机械手	海尔	HHM1-550(50T用)	0.27	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
77	武汉	C0052508	机械手	海尔	HHM1-550(50T用)	0.27	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
78	武汉	C0052608	机械手	海尔	HHM1-550(50T用)	0.27	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
79	武汉	C0379608	机械手	海尔	HHM1-700	0.17	201210	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
80	武汉	K0147808	机械手	海尔	HHM5-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
81	武汉	C0449008	机械手	海尔	SA700DS	0.04	201501	201003	13%	10.2	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
82	武汉	C0379108	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201210	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
83	武汉	C0004808	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	200802	200510	3%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
84	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB1000RD	0.4	200310	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
85	武汉	C0399008	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201211	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
86	武汉	C0384008	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201210	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
87	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB1000RD	0.4	200310	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
88	武汉	/	机械手	群宝	ATMB-900RD	0.18	200007	200007	13%	19.8	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
89	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB1000RD	0.4	200310	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
90	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB900RD	0.18	200007	200007	13%	19.8	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
91	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB900RD	0.18	200007	200007	13%	19.8	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
92	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB800RD	0.18	200310	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
93	武汉	C0379408	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201210	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
94	武汉	/	机械手	群宝	AT-MB800RD	0.18	200310	200310	13%	16.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
95	武汉	C0013908	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	200804	200510	3%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
96	武汉	K0138808	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201007	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
97	武汉	C0398908	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201211	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
98	武汉	P2093109	机械手	海尔	SA700DS	0.04	201501	201003	13%	10.2	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
99	武汉	C0399908	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201211	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重，气动/电控部件控制精度下降；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋

100	武汉	C0400208	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201211	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
101	武汉	C0380408	机械手	海尔	HHM1-800WS	0.18	201210	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
102	武汉	C0380008	机械手	海尔	HHM1-800W	0.18	201210	200512	13%	14.5	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
103	武汉	C0379508	机械手	海尔	HHM1-700	0.17	201210	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
104	武汉	C0396108	机械手	海尔	HHMI-700	0.17	201211	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
105	武汉	C0374808	机械手	海尔	HHM1-700S	0.17	201210	200804	13%	12.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
106	武汉	C0055208	机械手	海尔	HM1-800w(200T/25	0.8	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
107	武汉	C0054008	机械手	海尔	HHM1-700w(120T用	0.17	200906	200905	13%	11	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
108	武汉	C0400608	机械手	海尔	HHM1-1000WR	0.34	201211	200510	13%	14.6	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
109	武汉	K0141108	机械手	海尔	HHM5-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
110	武汉	K0141008	机械手	海尔	HHM5-600	0.16	201007	201006	13%	10	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
111	武汉	K0116608	机械手	海尔	S1-700	0.28	201001	200912	13%	10.4	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
112	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
113	武汉	/	机械手	EDD	STV550	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
114	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
115	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
116	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
117	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
118	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
119	武汉	/	机械手	EDD	MRW-550A	0.16	201205	201205	13%	8.1	否	是	否	机构磨损严重, 气动/电控部件控制精度下降; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
120	武汉	K0122008	除湿机	泰发兴	RD200	0.35	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
121	武汉	K0135208	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
122	武汉	K0135308	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
123	武汉	K0135408	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
124	武汉	K0135508	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
125	武汉	K0135708	除湿机	泰发兴	RD200	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
126	武汉	K0135808	除湿机	泰发兴	RD200	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
127	武汉	K0151208	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
128	武汉	K0151408	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
129	武汉	K0152008	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
130	武汉	K0154908	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
131	武汉	K0155008	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
132	武汉	K0155308	除湿机	信易	SD-120H4	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
133	武汉	K0155508	除湿机	信易	SD-120H4	0.26	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化, 温控不精准; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋

134	武汉	K0162408	除湿机	信易	SD-120H4	0.26	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
135	武汉	K0162708	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
136	武汉	K0196808	除湿机	信易	SD-300H+D	0.41	201012	201011	13%	9.5	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
137	武汉	K0198708	除湿机	信易	SD-200H+D	0.35	201012	201011	13%	9.5	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
138	武汉	P0951609	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
139	武汉	P0951709	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
140	武汉	P0951809	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
141	武汉	P0951909	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
142	武汉	P0952309	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
143	武汉	P0952409	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
144	武汉	C0001508	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200802	200801	3%	12.3	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
145	武汉	C0001608	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200802	200801	3%	12.3	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
146	武汉	C0002108	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200802	200801	3%	12.3	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
147	武汉	C0006108	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
148	武汉	C0006708	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
149	武汉	C0006808	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
150	武汉	C0006908	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
151	武汉	C0012108	除湿机	泰发兴	RD150	0.26	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
152	武汉	K0150908	除湿机	信易	SD-200H4	0.35	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
153	武汉	P0951009	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
154	武汉	P0951109	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
155	武汉	P0951209	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
156	武汉	P0951309	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
157	武汉	P0951409	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
158	武汉	P0951509	除湿机	泰发兴	RD90	0.13	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
159	武汉	C0009071	除湿机	信易	SD-200H	0.25	200010	200009	13%	19.6	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
160	武汉	C0008146	除湿机	信易	SD-300H	0.24	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
161	武汉	C0008145	除湿机	信易	SD-300H	0.24	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
162	武汉	C0008144	除湿机	信易	SD-300H	0.24	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
163	武汉	C0008134	除湿机	信易	SD-200H	0.25	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
164	武汉	C0008128	除湿机	信易	SD-200H	0.25	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
165	武汉	P2092509	除湿机	信易	SD-80H	0.14	201501	201010	13%	9.6	否	是	否	除湿风巢老化，温控不精准；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
166	武汉	K0119108	干燥吸料机	信易	SDL-25TI	0.06	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	干燥及吸料风机故障；循环风路密封效果不佳；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋
167	武汉	K0136008	干燥吸料机	泰发兴	200KGRD300	0.25	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障；循环风路密封效果不佳；已停用闲置2.5年，不堪用无维修价值	武汉园区M栋

168	武汉	P0948609	干燥吸料机	泰发兴	0G1E2(带50KG料信	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
169	武汉	P0950209	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带150KG料	0.2	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
170	武汉	P0950909	干燥吸料机	信易	SDL-50TI	0.06	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
171	武汉	P0961809	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带150KG料	0.2	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
172	武汉	C0007208	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带150KG料	0.2	200804	200803	3%	12.2	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
173	武汉	K0175208	干燥吸料机	信易	SHD-100	0.1	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
174	武汉	P0948709	干燥吸料机	泰发兴	0G1E2(带50KG料信	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
175	武汉	P0948809	干燥吸料机	泰发兴	0G1E2(带50KG料信	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
176	武汉	P0949209	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带100KG料	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
177	武汉	P0950609	干燥吸料机	信易	SDL-50TI	0.06	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
178	武汉	P0959709	干燥吸料机	泰发兴	0G1E2(带50KG料信	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
179	武汉	P0959809	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带100KG料	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
180	武汉	P0959909	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带100KG料	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
181	武汉	P0960409	干燥吸料机	泰发兴	0G2E2(带100KG料	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
182	武汉	P0968209	干燥吸料机	信易	SHD-100	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
183	武汉	P0969009	干燥吸料机	信易	SAL-900G	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
184	武汉	P0969509	干燥吸料机	信易	SAL-900G	0.1	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
185	武汉	C491601	干燥吸料机	信易	SDL-100	0.1	199712	199711	13%	22.5	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
186	武汉	C412601	干燥吸料机	信易	SDDL-100KG(1对2)	0.1	199706	199705	13%	23	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
187	武汉	C0010079	干燥吸料机	信易	SDL-200TI	0.15	200011	200010	13%	19.5	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
188	武汉	C0009084	干燥吸料机	信易	SDL-50TI	0.06	200010	200009	13%	19.6	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
189	武汉	C0008140	干燥吸料机	信易	SDL-200TI	0.15	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
190	武汉	C0008138	干燥吸料机	信易	SDL-200TI	0.15	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
191	武汉	C0008136	干燥吸料机	信易	SDL-200TI	0.15	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
192	武汉	C0008124	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
193	武汉	C0008123	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
194	武汉	C0008121	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
195	武汉	C0008119	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
196	武汉	C0008097	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
197	武汉	C0008093	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
198	武汉	C0008091	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
199	武汉	C0008090	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
200	武汉	C0008089	干燥吸料机	信易	SDL-100TI	0.1	200009	200008	13%	19.7	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋
201	武汉	C422001	干燥吸料机	信易	D-90SDL-100KG1对	0.1	199708	199707	13%	22.8	否	是	否	干燥及吸料风机故障; 循环风路密封效果不佳; 已停用闲置2.5年, 不堪用无维修价值	武汉园区M栋

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

474	武汉	K0090008	取放机	/	非标	0.05	200907	200906	13%	10.9	否	是	否	气缸老化, 部件缺失(已利旧), 已停用闲置2.5年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
475	武汉	K0110108	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
476	武汉	K0110208	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
477	武汉	K0110308	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
478	武汉	K0113508	节能器	泰发兴	ABB-55KW	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
479	武汉	K0113608	节能器	泰发兴	TFX2100-150Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
480	武汉	K0113708	节能器	泰发兴	TFX2100-150Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
481	武汉	K0113808	节能器	泰发兴	TFX2100-220Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
482	武汉	K0113908	节能器	泰发兴	TFX2100-220Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
483	武汉	K0114008	节能器	泰发兴	TFX2100-220Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
484	武汉	K0114108	节能器	泰发兴	TFX2100-450Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
485	武汉	K0114208	节能器	泰发兴	TFX2100-450Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
486	武汉	K0114308	节能器	泰发兴	TFX2100-450Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
487	武汉	K0114408	节能器	泰发兴	TFX2100-450Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
488	武汉	K0114508	节能器	泰发兴	TFX2100-550Z	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
489	武汉	K0114608	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
490	武汉	K0114708	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
491	武汉	K0114808	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
492	武汉	K0114908	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
493	武汉	K0115008	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201001	200912	13%	10.5	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
494	武汉	K0119208	节能器	泰发兴	ABB-55KW	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
495	武汉	K0119308	节能器	泰发兴	ABB-55KW	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
496	武汉	K0119408	节能器	泰发兴	FX-2100-0450+022	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
497	武汉	K0119508	节能器	泰发兴	TFX2100-0550Z	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
498	武汉	K0119608	节能器	泰发兴	TFX2100-150Z	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
499	武汉	K0119708	节能器	泰发兴	TFX2100-150Z	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
500	武汉	K0120008	节能器	泰发兴	台中精机VS100TFX2	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
501	武汉	K0120108	节能器	泰发兴	TFX-2100-9100T	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
502	武汉	K0120208	节能器	泰发兴	TFX-2100-9100T	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
503	武汉	K0123108	节能器	泰发兴	FX-2100-0450+022	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
504	武汉	K0123208	节能器	泰发兴	FX-2100-0450+022	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
505	武汉	K0136108	节能器	泰发兴	TFX-2100-9100T	0.15	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
506	武汉	K0136208	节能器	泰发兴	TFX2100-0550Z	0.15	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
507	武汉	K0136308	节能器	泰发兴	TFX2100-0550Z	0.15	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	控制精度下降, 老化不堪使用, 已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋

[illegible]

[illegible]

[illegible]

610	武汉	K0119908	节能器	泰发兴	中精机VS100TFX2	0.15	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	控制精度下降，老化不堪使用，已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
611	武汉	P0946309	节能器	泰发兴	TFX2100-220Z	0.15	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	控制精度下降，老化不堪使用，已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
612	武汉	P0946409	节能器	泰发兴	TFX2100-220Z	0.15	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	控制精度下降，老化不堪使用，已闲置10年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
613	武汉	C0130208	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
614	武汉	C0130308	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
615	武汉	C0130408	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
616	武汉	C0130508	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
617	武汉	C0130608	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
618	武汉	C0130708	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201010	201009	13%	9.5	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
619	武汉	C0212308	氮气控制器	中拓	C9-02T	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
620	武汉	C0212608	氮气控制器	中拓	C9-027	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
621	武汉	C0212708	氮气控制器	中拓	C9-027	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
622	武汉	C0212808	氮气控制器	中拓	C9-027	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
623	武汉	C0212908	氮气控制器	中拓	C9-027	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
624	武汉	C0213008	氮气控制器	中拓	C9-027	0.15	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	产能富余，闲置10年，原Monitor资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
625	武汉	K0165308	氮气制造机无	/	N2MAX110	0.8	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	产能富余，闲置13年，原KB资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
626	武汉	K0169208	压缩机无	/	HICOM15D	1.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	产能富余，闲置13年，原KB资产，无利用机会申请转卖	武汉园区M栋
627	武汉	C0270708	自动贴纸机	/	WL0508	0.4	201110	201109	13%	8.7	否	是	否	设备主要机构已利旧，现状机构无利用价值，申请报废	武汉园区M栋
628	武汉	P0958109	ID2004切水口机无	/	定做	0.3	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备主要机构已利旧，现状机构无利用价值，申请报废	武汉园区M栋
629	武汉	P2147809	UV机	/	L4.2*W1.0*MM	0.8	201601	201112	13%	8.5	否	是	否	CQ Monitor移转设备生产NB，因订单变化设备闲置4年，申请报废	武汉园区M栋
630	武汉	K0117008	铣钻刀具无	/	ZX-150	0.05	201004	201003	13%	10.2	否	是	否	设备主要机构磨损严重，现状机构无利用价值，申请报废	武汉园区M栋
631	武汉	C0103078	熔接机2200W(含模具)	/	15KH3	0.3	200104	201003	13%	10.2	否	是	否	设备主要机构磨损严重，现状机构无利用价值，申请报废	武汉园区M栋
632	武汉	K0153908	碎料机科基	/	KJ-51	0.7	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备主要机构磨损严重，现状机构无利用价值，申请报废	武汉园区M栋
633	武汉	K0157008	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
634	武汉	K0157108	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
635	武汉	K0157208	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
636	武汉	K0157308	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
637	武汉	K0157408	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
638	武汉	K0157508	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
639	武汉	K0157608	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
640	武汉	K0157708	平衡杆组装机无	/	1*2倍键(lowkey)	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
641	武汉	K0157808	平衡杆组装机无	/	1*5.75倍键	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
642	武汉	K0157908	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
643	武汉	K0158008	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋

644	武汉	K0158108	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
645	武汉	K0158208	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
646	武汉	K0158308	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
647	武汉	K0158408	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
648	武汉	K0158508	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
649	武汉	K0158608	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
650	武汉	K0158708	平衡杆组装机无	/	订做	0.01	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
651	武汉	K0159508	鼠标行走寿命试验机无	/	HG-81213	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
652	武汉	K0159608	鼠标按键寿命试验机无	/	HG-8320-5	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
653	武汉	K0159708	鼠标转轮滚动寿命机无	/	HG-6331	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
654	武汉	K0160308	键盘字键寿命试验机无	/	HG-3100	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
655	武汉	K0160408	键盘字键寿命试验机无	/	HG-3100	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
656	武汉	K0160508	键盘字键寿命试验机无	/	HG-3100	0.2	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
657	武汉	K0160608	键盘检测系统无	/	ER9810DKB	0.05	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
658	武汉	K0168308	喷砂机无	/	1212A	0.4	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
659	武汉	K0169408	激光打标机无	/	DPSS-75W	1.5	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
660	武汉	K0169508	激光打标机无	/	DPSS-75W	1.5	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
661	武汉	K0174508	线材摇摆试验机无	/	HG-6100	0.15	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
662	武汉	K0179308	花岗岩平台无	/	1.2mm*1.5m	0.1	201008	201007	13%	9.8	否	是	否	原KB专用资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
663	武汉	P0954009	粉碎机无	/	Y-200	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
664	武汉	P0954109	粉碎机无	/	Y-200	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
665	武汉	P0954209	粉碎机无	/	Y-200	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
666	武汉	P0954309	粉碎机无	/	Y-200	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
667	武汉	P0954409	粉碎机无	/	Y-200	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
668	武汉	P0957809	震动筛选机无	/	900*500*960	0.4	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	原KB资产，已停用闲置13年、不堪用无维修价值	武汉园区M栋
669	武汉	P0958609	铣钻治具无	/	ZX-150	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
670	武汉	P0958709	铣钻治具无	/	ZX-150	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
671	武汉	P0958809	铣钻治具无	/	ZX-150	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
672	武汉	P0958909	铣钻治具无	/	ZX-150	0.05	201007	201006	13%	9.9	否	是	否	设备机构磨损严重，老化不堪使用	武汉园区M栋
673	武汉	P1381909	立体拌料机	/	KVM-200	0.2	201106	201105	13%	9	否	是	否	富余资产，无利旧机会	武汉园区M栋
674	武汉	C0216008	UV机	/	3000*W1000*H750M	0.6	201107	201106	13%	8.9	否	是	否	富余资产，无利旧机会	武汉园区M栋
675	武汉	G0489408	轨道台车	/	720W	0.5	200910	200909	13%	10.7	否	是	否	富余资产，无利旧机会	武汉园区M栋
676	武汉	G0489508	轨道台车	/	720W	0.5	200910	200909	13%	10.7	否	是	否	富余资产，无利旧机会	武汉园区M栋
677	武汉	G0489608	轨道台车	/	720W	0.5	200910	200909	13%	10.7	否	是	否	富余资产，无利旧机会	武汉园区M栋

[illegible]

712	武汉	/	静电喷枪控制器	GEMA	TYPE PGC1	0. 01	2003	2002	13%	16	否	是	否	设备外观陈旧,部份功能缺省,已经停用11年,不堪用无维修价值	武汉园区F01栋3楼
713	武汉	/	静电喷枪控制器	GEMA	TYPE PGC1	0. 01	2003	2002	13%	16	否	是	否	设备外观陈旧,部份功能缺省,已经停用11年,不堪用无维修价值	武汉园区F01栋3楼
714	武汉	C0104123	快捷铣床QJM-QB-VS40	快捷	QJM-QB-VS40		200105	200104	13%	19.2	否	是	否	长期闲置不堪用	武汉园区J区东南侧暂存区
715	武汉	C0402608	准力双V精密平面磨床	准力	JL-618(150*450M		200011	200009	13%	19.5	否	是	否	长期闲置不堪用	武汉园区J区东南侧暂存区
716	武汉	C0410148	高速精密车床	胜杰	SJ-410*760G		200410	200408	13%	15.5	否	是	否	长期闲置不堪用	武汉园区J区东南侧暂存区