

闲置一批TC700、快捷加工中心共10台出售

序号	厂区	管制编号	设备名称	品牌	规格型号	购入时间	是否堪用	缺失部件状况	建议处理方案
1	成都	FCD-SHZG-006341	自制加工中心	自制	TC700	2010	否	自制赐福系统, 不堪用, 设备缺配件, 不完整	对外出售
2	成都	FCD-SHZG-006342	自制加工中心	自制	TC700	2010	否	自制赐福系统, 设备缺部份配件, 不完整	对外出售
3	成都	FCD-SHZG-006343	自制加工中心	自制	TC700	2010	否	自制赐福系统, 不堪用, 设备缺配件, 不完整	对外出售
4	成都	FCD-SHZG-006344	自制加工中心	自制	TC700	2010	否	自制赐福系统, 设备缺配件, 不完整	对外出售
5	成都	FCD-SHZG-006373	自制加工中心	自制	MC-500-20i	2010	否	自制赐福系统, 设备缺配件, 不完整	对外出售
6	成都	FCD-SHZG-006374	自制加工中心	自制	MC-500-20i	2010	否	自制赐福系统, 设备缺配件, 不完整	对外出售
7	成都	FCD-SHZG-006375	自制加工中心	自制	MC-500-20i	2010	否	自制赐福系统, 不堪用, 设备缺配件, 不完整	对外出售
8	成都	FCD-SHZG-006136	加工中心	快捷	GTV-96	2004	否	设备改为赐福系统, 设备驱动器及电源模块等主要配件	对外出售
9	成都	FCD-SHZG-007981	加工中心	快捷	AV-M8	2002	否	设备改为赐福系统, 设备主轴故障, 主要配件如驱动板等缺失	对外出售
10	成都	AMD-HZBG-000926	加工中心	永进	V116B	2000	否	设备改为赐福系统, 设备主轴故障, 主要配件如三轴驱动等缺失	对外出售