闲置一批模温机、流水线、自动打包机、静电除尘机等共计29台出售（去除8条流水线三次竞拍）P20200609001

序号	厂区	资产编号	设备名称	品牌	规格型号	购入时间	出厂时间	税率	使用年限	是否堪用	备注说明（设备现状描述）	缺失部件状况	设备存放位置	固定资产管理平台预报废/报废单号（如有）
1	龙华	C2437409	模温机	松井	GMCH-55A	20061026	20061026	13%	13	否	无使用价值	控制电路及马达、机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA086001181200083
2	龙华	C2347909	模温机	松井	GMCH-88A	20060831	20060831	13%	13	否	无使用价值	控制电路及马达、机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA086001181200083
3	龙华	K1020209	流水线	/	2000*580*1000MM	20071107	20071107	13%	12	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
4	龙华	K1020009	流水线	/	2000*490*850MM	20071107	20071107	13%	12	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
5	龙华	K0931009	流水线	/	13米	20070831	20070831	13%	12	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
6	龙华	K0705409	流水线	/	2000*300mm	20060209	20060209	13%	13	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
7	龙华	K0705309	流水线	/	2000*300mm	20060209	20060209	13%	13	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
8	龙华	K0598009	生产流水线	/	2000*300*(750-150	20051023	20051023	13%	14	否	无使用价值	控制箱，皮带线，电路破损及马达无	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
9	龙华	G7594309	HANOI裁切机无	HANOI	1.44*0.71*1.45(M)	20090519	20090519	13%	10	否	无使用价值	电控部分损坏，机构部份老旧变形	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
10	龙华	G7594209	HANOI裁切机无	HANOI	1.44*0.71*1.45(M)	20090519	20090519	13%	10	否	无使用价值	电控部分损坏，机构部份老旧变形	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
11	龙华	G1581709	饮水机	贺众	96*39*103CM	20041130	20041130	13%	15	否	无使用价值	电控部分损坏，机构老旧变形	深圳龙华科技园A区A10厂房1F	PA086001181200083
12	龙华	E5342709	空调		KF-120LWK	20071107	20071107	13%	12	否	可使用	能耗超标	深圳龙华科技园A区A10厂房1F	PA086001181200083
13	龙华	G8538709	自动打包机	/	2700*580*154(mm)	20111013	20111013	13%	8	否	无使用价值	电控部分损坏，机构部份老旧变形	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
14	龙华	G8538809	自动打包机	/	2700*580*154(mm)	20111013	20111013	13%	8	否	无使用价值	电控部分损坏，机构部份老旧变形	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA086001181200083
15	龙华	K0510009	洁淨棚	/	1400*5000*2100mm	20050131	20050131	13%	14	否	无使用价值	无使用价值	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
16	龙华	G7016309	输送式热风干燥设备	/	BCO-8-4	20080723	20080723	13%	11	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA086001181200083
17	龙华	K07120005	静电除尘机	/	JD-640ES(附集成滚轮	20071119	20071119	13%	12	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
18	龙华	K07090026	输送式除静电除尘机	/	ENG300A型	20070901	20070901	13%	12	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
19	龙华	G08070011	半自动网印机(数值控制型)	/	/	20080716	20080716	13%	11	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
20	龙华	G08070010	半自动网印机(数值控制型)	/	/	20080716	20080716	13%	11	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
21	龙华	C08030074	输送式除静电除尘机	/	ENG-300A	20080303	20080303	13%	11	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
22	龙华	C0411402	浇口加工机	华利	GCPB-370	20041125	20041125	13%	15	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B5厂房2F	PA886001181200042
23	龙华	K08030014	模温机	松井	MCH-55A	20080314	20080314	13%	11	否	无使用价值	控制电路及马达机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
24	龙华	K08030023	模温机	松井	MCH-55A	20080315	20080315	13%	11	否	无使用价值	控制电路及马达机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
25	龙华	K08030022	模温机	松井	MCH-55A	20080315	20080315	13%	11	否	无使用价值	控制电路及马达机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
26	龙华	K08030018	模温机	松井	MCH-88A	20080315	20080315	13%	11	否	无使用价值	控制电路及马达机构坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
27	龙华	C05120483	贴标机	/	自制	20051212	20051212	13%	14	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
28	龙华	C05120484	贴标机	/	自制	20051212	20051212	13%	14	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042
29	龙华	C05120485	贴标机	/	自制	20051212	20051212	13%	14	否	修复可使用	部份电路损坏	深圳龙华科技园B区B1厂房3F	PA886001181200042